

W123 230CE Automatiköl wechseln

Post by "HaWa" of Jul 9th 2015, 6:38 pm

Hallo Michael, es reicht wirklich eine sehr geringe Menge Kühlflüssigkeit um das Automatiköl zu entfärben. Bei dem mir bekannten Fahrzeug roch es auch noch nach Parkettversiegelung. Da die Ölleitung durch den Kühler Ölseitig eher drucklos ist könntest du die Leitung Kurzschließen und den Wärmetauscher auf austretendes Kühlwasser hin beobachten.
Gruß HaWA