

W201: Kilometerzähler streikt manchmal

Post by "HaWa" of Nov 30th 2015, 12:31 pm

Hallo Peter, es geht um die Weller welche durch die 6 Zahlenräder steckt. Das Rad am Ende(ohne Zahlen) sollte sich nicht auf der Welle drehen lassen.

Das ausleiern der Übergangspassung an dieser Stelle ist Materialbedingt.

Gruß HaWA