

Drehzahlmesser anschließen an W108, 280 SE

Post by "Großarth4405" of Jan 10th 2016, 11:30 pm

Guten Abend,

ich habe einen Drehzahlmesser der Fa. Ket Gauge und möchte diesen probierhalber anschließen. Es sind 4 Stecker vorhanden mit den Bezeichnungen + (rechts), - (links), L (oben) und S (unten).

Ich weiß nicht, wie ich den Drehzahlmesser anschließen soll und vermute dass L Beleuchtung bedeutet, also Batterie +. -minus und + müsste wohl an die Zündspule angeschlossen werden.

Für die Klemme S

habe ich allerdings keine Vorstellung. Könnt Ihr mir helfen und mir sagen, wie der DZM anzuschließen ist?

Vielen Dank

Rainer