

Noch immer Probleme mit Kraftstoffversorgung 220seb 2 stempelpumpe, bitte um Aufklärung..

Post by "Marc-Anton" of Apr 24th 2016, 6:49 pm

Hallo Carsten,

überprüf doch mal, ob die beiden Dämpfer (Vorlaufdämpfer und Rücklaufdämpfer) vertauscht worden sind.

Markus