

unruhiger Motorlauf M116 W126 420SEL

Post by "Bernardo" of Jun 6th 2016, 7:26 am

Guten Morgen HaWa und Uwe

Ein Hydrostößel hatte ich betreffend des Geräusches auch im Verdacht, bin mir nur noch nicht sicher, um welchen Zylinder es sich handelt. Ein neues hätte ich bereitliegen, angeblich kann man die aber sogar öffnen und reinigen.

Die Steuerkette hatte ich gleich beim Kauf - der Wagen hatte da 215tkm - nebst Gleitschienen und Kettenspanner erneuert. Die Nockenwellenräder hab ich allerdings nicht getauscht.

Ebenfalls unter meiner Ägide wurden die Kühlmitteltemp.-Sensoren noch nicht getauscht und die Lambdasonde nicht gemessen. Ich wüsste bei letzterer auch nicht wie ich die messen könnte.