

220SE M127 Startprobleme nach Restauration

Post by "winfried" of Jul 4th 2016, 9:41 pm

Hallo Paul

1.kontrolliere sicherheitshalber nochmal die Zündung. Rote Abgaskrümmer... Spätzündung führt auch zu Hitze Problemen.

2. Zuwenig Sprit oder ...zuviel Luft;...Kontrolle Drosselklappe