

W108 / M130 / Motor stirbt ab...

Post by "Markus8791" of Jul 20th 2016, 11:16 am

Hast du mal geprüft ob die Benzinpumpe auch zu deiner Einspritzpumpe passt?

Also Bypass oder nicht? Und dementsprechend die Entlüftung in dem Überstromventil oder nicht.

Wie bist du auf eine Beru Spule gekommen? Wieso nicht einfach original Bosch Ersatz inkl. passendem Vorwiderstand?