

W109 300 SEL 4.5 ruckelt sporadisch

Post by "masperr" of Aug 24th 2016, 11:28 am

Hallo an euch,

[Volker](#): Drehzahl hat sich weder nach oben noch nach unten verändert, er schnurrt wunderbar vor sich hin und verschluckt sich halt in 5 minuten 1 mal kurz fängt sich aber gleich wieder. Während dem Fahrbetrieb auch immer mal wieder aber egal ob unter Last oder im dahinfahren - aber nur wenn er warm ist. es ist noch nie bei kaltem motor aufgetreten.

@uwe: ich werde da nochmals nachschaun aber kann eigentlich nicht sein weil alle kabel neu sind.

er lief ja auch über 2000 km nach der überholung einwandfrei bis dann während der autobahn fahrt anfang, dass er kurzfristig imm mal wieder kein gas mehr annahm und nun bei normaler landstrassenfahrt immer wieder ruckelt, bzw. man könnte es auch als verschlucken bezeichnen.

danke euch für die hinweise.

grüße matthias