

Frage Scheinwerferglas W112 300 SE

Post by "Stuempfig" of Jan 23rd 2017, 8:43 pm

Hallo Christoph!

Nein stimmt so nicht ganz, die reine Flossenstreuscheibe 111 826 0190 wurde im EPC nicht auf die frühe 108er Streuscheibe ersetzt. Die Streuscheiben gehören zu bestimmten Leuchteinheitenvarianten und wurden bis und ab FG# verbaut.

Wobei 108 826 0190 die frühe 108er Variante ist. Nicht zu verwechseln mit 108 826 0790 der späteren Streuscheibenvariante.

Vorschlag:

Mach doch bitte den Anfang und setze hier ein aussagekräftiges Bild die von dir beschriebenen Flossenstreuscheiben ein. Dann folgt bestimmt jemand und schickt die frühe und späte Streuscheibe der 108er nach.

So entstehen dann Threads auf die man zukünftig verweisen kann.