


Bin der Verzweiflung nahe: A0004350684 Druckfeder gibt es nicht mehr

Post by "C.Hoffmann" of Jan 27th 2017, 6:53 pm

Hallo Forum,

bei meinem 112er hat der Vorbesitzer vor über 20 Jahren (solange stand das Fahrzeug) mal einen Versuch unternommen, die Bremsanlage zu überholen. Dabei ist im Hilfsbremszylinder (A0004350805) die Druckfeder abhanden gekommen (siehe Bild Nr. 58). Leider ist die mit der Nummer A0004350684 nicht mehr lieferbar -- weder bei Mercedes, noch bei den einschlägig bekannten Händlern. Die anderen verlustigen/defekten Teile wie Nutmanschette, Kugel und O-Ring habe ich zum Glück bekommen.



Da ich keine Vorlage der Feder habe, kann ich auch nicht so auf die Suche gehen. Bei Niemöller gibt es zumindest ein [Bild](#).

Wer hat einen Tipp für mich? Das Auto könnte jetzt auf die Straße, nachdem alle anderen Baustellen wie Motor, Luftfederung, Achsen vom 109er mit neuer Bremsanlage etc. erfolgreich abgearbeitet sind.

Danke und viele Grüße
Christoph