

# Anzeige Motortemperatur / Öldruck

Post by "HaWa" of Jun 30th 2017, 12:17 pm

Hallo Rainer,

da hast du mich aber berechtigt verunsichert!

Bin davon ausgegangen das die Leitfähigkeit bei Erhöhung der Temperatur abnehmen müsste wie in einem Kabel,

Der Fühler wird allerdings bei Erwärmung leitender, gerade getestet.

Sonst würde ja auch die Anzeige bei Masseschluss nicht mit Vollausschlag reagieren.

Das würde die Vermutung nahelegen das der Fühler evtl. durch zu festes anziehen beschädigt ist und nicht mehr stimmt.

Gruß HaWA