

# Anzeige Motortemperatur / Öldruck

Post by "Silberblau" of Jul 11th 2017, 8:25 am

Also heute einmal ein Update zu Thema Temperatur:

- der Temperaturregeber ist erneuert > keine Veränderung
- der Masseanschluss Karosse - Motor war in Ordnung, wurde aber trotzdem noch einmal an den Befestigungen angeschliffen
- das Kühlmittel war bis über -30C sicher, ich habe 1,5l abgelassen und mit Wasser aufgefüllt.

Jetzt zeigt die Temperaturanzeige im KI um die 90C und wenn ich ihn trete so 97/98C.

Ein Hand-Infrarotthermometer zeigt außen am Temperaturregeber oder auch direkt in die Öleinfüllöffnung gemessen je rund 10/11C weniger als die Anzeige im KI.

Ist es womöglich am Temperaturregeber 10C heißer als außen? Kann ich mir irgendwie nicht wirklich vorstellen..

- die Sicherung für das KI war zwischendurch hin und wurde getauscht > ebenfalls keine Veränderung der Temperaturanzeige

Das letzte was mir noch einfällt ist, dass die Anzeige im KI spinnt.. 😞