

# **W123 230E leichtes Ruckeln/Aussetzer beim Beschleunigen**

**Post by "MarcS" of Sep 2nd 2017, 8:53 pm**

Trotz neuem Zündgeschirr vielleicht dennoch (wieder) eine schlechte Kontaktstelle, oder eine Art Kabelbruch (also des Leiters im Kabel)?

Grüße

Marc