

Fragen zu Solex 34 PAITA

Post by "Obelix" of Oct 15th 2017, 1:18 pm

Moin,

beim PAITA muss die Beschleunigerpumpe sofort nach öffnen der Drosselklappe anfangen zu fördern, stell das mal so ein und schau ob das Loch dann weg ist...

Gruß

Christian