

Neuzugang

Post by "nordhorst" of Oct 23rd 2017, 9:57 am

Also ich finde den chic. Allenfalls würde ich die Doppelscheinwerfer wieder auf Gurkengläser zurückrüsten, das fände ich stimmiger.

Und wegen Eisstrahlen: warum sollte man einen intakten Werks-PVC-U-Schutz mit aller Gewalt entfernen? Wo er intakt ist, ist kein Rost drunter. Wo Rost drunter ist, ist er nicht intakt und wird mangels Haftvermögen eh abfliegen. Dort kann man dann partiell nacharbeiten.

So habe ich das bei meiner Flosse auch gemacht, und bisher nicht bereut. Anschließend transparentes Wachs oder Ähnliches drauf (ich habe damals Perma Film von Hodt genommen, bin sehr zufrieden, da wurde aber wohl zwischenzeitlich mal die Rezeptur geändert), und beim jährlichen Abschmieren einfach sichtkontrollieren, ob "sich was tut", was man behandeln sollte.

Außerdem: Erstens isses weniger Aufwand, und zweitens bleibt die originale Werks-Optik erhalten, die man bei Neuauftrag nicht wieder so hinbekommt.

Ist aber wohl wieder mal Ansichtssache. Wer nur mit ruhigem Gewissen leben kann, wenn er sich selbst per Inaugenscheinnahme davon überzeugt hat, dass da unter dem PVC wirklich nix ist, dann muss er diesen Aufwand halt betreiben.

Gruß,
Lutz