

Motor springt nicht mehr an M127 220SE

Post by "winfried" of Nov 29th 2017, 8:05 am

Hallo Paul

Hast Du denn im Moment den rückgerüsteten 049 er drin? Und hast Du im Moment den Status von vor ein paar Wochen als er noch einigermaßen lief mit Aussetzern nach Erreichen der Betriebstemperatur?