

Bin ratlos. Frisch überholter OM602 baut keinen Öldruck auf.

Post by "HaWa" of Dec 5th 2017, 9:42 am

Hallo David,
den Filter zu befüllen ist natürlich auch eine Möglichkeit bei der PKW-Anordnung.
Allerdings solltest du die Nebenstromöffnung so lange verschließen bis die Schwerkraft ihre Arbeit getan hat,
sonst läuft es direkt in die Ölwanne.
Gruß HaWA