

Wassertemperatur 450 SE K-Jet zu niedrig - Viscokupplung defekt?

Post by "Matthias Vogt" of Feb 24th 2018, 8:16 pm

Hallo Chris,

das Thermostat hat auf jeden Fall einen Schuss, er würde sonst auch mit nicht ganz korrekt laufendem Viskolüfter wärmer werden.