

# Steuerzeiten M116 W109 passen nicht

Post by "MichaBM" of Mar 11th 2018, 3:52 pm

Hallo ,  
habe da ein Problem mit meinen Steuerzeiten.

An beiden Nockenwellen passen würde ich sagen aber die KW macht mir sorgen.  
Der weisse Strich ist die OT Prägung am Riemenrad.