

Der Preis einer Bohrung bei den Steckklammern A108 998 0478, ersetzt in A124 988 9878, wird in Gold aufgewogen.

Post by "flossenmike" of Mar 23rd 2018, 1:55 pm

Hallo Stefan u. HaWA

Das mit dem Loch geht bei Daimler noch besser ! 

Ich musste für ein Antennenloch in der Seitenwand für ein 124T rechts € 550,61 + Märchensteuer bezahlen

Kotflügel hinten rechts : A124 630 50 21 (mit Antennenloch) € 683,29,- +

Kotflügel hinten rechts . A124 630 40 21 (ohne Antennenloch) € 132,68,- + ----NML---- 

So teure Arbeitsminuten hab ich noch nie bezahlen müssen.

Sternengruß aus Buchloe
Michael