

Füllmenge Klimaanlage W115 mit r134a

Post by "Mega-" of May 12th 2018, 11:08 am

Tommes

Späne sind nun schon drinnen durch das defekte Gewinde aber auf Grund des grossen Kurbelgehäuses und einer fehlenden Ölpumpe zu Vernachlässigen