

W123 300TDT schaltet zu früh und macht keinen Kickdown

Post by "leichenjoern" of Jul 14th 2018, 1:11 am

Moin

Der ist der Bowdenzug vom Vom Gasgestänge zum Getriebe auch Genug Vorgespannt ???
Sonst kann es zu Solchen Erscheinungen kommen wie du Schilderst 😊

Gruss

L.joern