

# **Becker Europa im W108 automatische Antenne möglich?**

**Post by "HaWa" of Jul 19th 2018, 7:42 am**

Hallo Michael,

Ohne die Kappe auf der 6poligen Buchse dürfte das Radio nicht funktionieren da dort eine Brücke drin ist.

Wie Thomas schreibt dürften es die Lüsterklemmenartigen Schraubanschlüsse sein.

Sind 2 da einer für die Versorgung eines Zusatzgerätes verwendet werden kann.

Gruß HaWA