

Geschwindigkeitsanzeige und Km-Zähler gehen plötzlich nicht mehr

Post by "MitchE" of Jul 24th 2018, 8:31 am

Hallo Jan,

danke für den Tipp. Leider hat das mit dem rausziehen der Seele der Welle nicht geklappt. Vermutlich (hoffentlich 😊) ist das Teil dann in der Nähe des Getriebes gerissen und hat noch genug Reibung damit man es nicht rausziehen kann.

Ich werd mir einfach mal die Welle 111 542 1007 aus der Nachfertigung ordern, in der Hoffnung, dass die passt...

Grüße,

Michael