

## **Preisfrage: Problem mit 450 SE Bj. 78**

**Post by "winfried" of Jul 24th 2018, 3:48 pm**

Hallo Thomas

Das Kabel an Klemme 15 der Zündspule kommt nicht bei den Vorwiderständen an, das geht in den Sicherungskasten und verschwindet dann in einem Isolierband Knoten. Ich würde eine neue Zündspule mit passendem Vorwiderstand einbauen wie sich das gehört. Dann kommt Klaus sicher nachhause.