

Getrag 5Gang Schaltgetriebe in W112 300SE Coupe einbauen

Post by "HaWa" of Aug 27th 2018, 7:52 pm

Hallo Arwed,

seit November hat sich beim Ulli scheinbar an der Zielsetzung etwas geändert.

Das mit den Gekennzeichneten Individualglocken ist vollkommen korrekt.

Allerdings Kegelverstiftet.

Die Folgegeneratin ist dann über einen umlaufenden Glockenansatz zentriert.

Da gehört dann nur noch der Flansch zum Block.

Gruß HaWA