

# **Modulierdruckdose tauschen (0002700179)**

**Post by "kama92" of Aug 29th 2018, 10:46 pm**

Hallo zusammen,

nach meinem dafürhalten darf der Stift in der Modulierdruckdose keinesfalls fest sein. Ich habe so ein Teil beim 114er zwar noch nicht gewechselt, aber dafür etliche bei anderen Automaten.

Das Modulierdruckventil im Getriebe stützt sich über den Stift an einem Druckstück im Inneren der Dose ab, welches an der Membran der selbigen befestigt ist. Auf der Gegenseite der Membran befindet sich eine Feder, die den Druck aufnimmt. Bei vielen Modulierdruckdosen ist diese Feder in der Vorspannung einstellbar, wodurch das Schaltverhalten des Automaten beeinflusst werden kann.

Wenn der Stift in der Dose fest sitzt, kann sich das Modulierdruckventil nicht bewegen und ist damit wirkungslos, folglich muss der Stift in der Dose leicht beweglich sitzen. Wahrscheinlich hing das Teil in der alten Dose nur fest, weil sich die Membran infolge des eingedrungenen ATF aufgelöst hat und der Stift sich in der o.g. Feder verklemmt hatte.

Mit freundlichen Grüßen

Maik