

Ponton und Pedalwelle

Post by "Nichtschwimmer" of Sep 10th 2018, 9:07 am

Soweit ich mich erinnern kann, ist alles richtig montiert. Nur der Halter scheint zu kurz. Man könnte noch ein oder zwei Unterlegplatten dazufügen. Dann wäre die Achse mittiger. Ich weiß aber nicht ob das ausreicht.

Wie war die Achse vor der Demontage zentriert? M.E. ist das einzige was sich verändert haben kann die Position des Getriebes. Wie war der Einbau? Ging alles glatt, wie war die Passung an den Langlöchern an denen die hintere Aufhängung am Getriebeausgang befestigt würde?

Bei meinem 219 waren auch viele Unterlegplatten erforderlich. Ich habe mich beim Zusammenbau gefragt warum. Möglicherweise um Toleranzen bei der Getriebeposition auszugleichen.

Damit das Kupplungsgestänge gut funktioniert, sollte die Achse mittig aus dem Loch herauskommen. Ggf. musst du den Halter verlängern.

Udo