

Hinterachse heult nach Wechsel des Simmerings am Kardaneingang

Post by "sound-around" of Sep 14th 2018, 5:30 pm

Hi HaWA,

das Altöl ging in den Ölkuli und wurde nicht weiter untersucht, dann wurde neues ATF eingefüllt plus eine Flasche LecWec.

Kann es daran liegen, dass sich das LecWec mit dem ATF nicht verträgt, glaube ich aber auch kaum, denn die Geräusche wurden plötzlich während des Fahrens brutal laut.

... ich weiß es nicht 😞

Gruss
Markus