W112 300 SE C Hinterachse 4,10 tauschen mit HA W109 3,27

Post by "winfried" of Oct 16th 2018, 11:09 am

Quote from OlleUse
Hallo,
vielen Dank schon mal für eure Antworten.
@winfried, da hat sich wieder der Fehlerteufel eingeschlichen 2,27 und 3,27. Erinnere mich das du das schon mal verwechselt hattest. Daher wusste ich auch gleich was du meinst.
Und ja, genau die Bremsanlage meine ich. So wie sie jetzt bei dir verbaut ist. Das die Bremsanlage einfacher zu händeln ist,
ist mir klar. Es ist nur schade um die 1.500,00 € die ich gerad für meine neuen Dunlop Bremsen bezahlt habe
Aber die behalte ich schon zusammen mit der originalen Achse
Für weiter Tipps bin ich gerne zu haben
mfg
Felix
Display More
Hallo Felix
das ist immer der gleiche Tippfehler

das passiert mir immer auf iPhone und iPad, auf denen ich mit zwei fetten Daumen tippe.