

Einspritzpumpe 240D - Membrane - Abdichten - Aus-Einbau - Förderbeginn

Post by "RainerKunz" of Dec 11th 2018, 9:26 am

- Hallo Tommes, wenn die Ventilschaftdichtungen verschlissen sind dann raucht er mehr beim Gas wegnehmen....war zumindest bei mir so. Evtl ist auch der Anschlag der Regelstange verstellt worden (vollastanschlag oder Feinstaubschraube) ich weiß aber nicht ob sich das im ganzen Drehzahlbereich negativ auswirkt, oder nur bei Vollast. Das wissen sicher die Diesel Spezialisten. Die chemische Keule hattest du ja schon ausgepackt...

Grüße, Rainer