

Becker Mexiko macht Boxauto-Kirmes Geräusche

Post by "KlausMangold" of Feb 23rd 2019, 10:49 pm

Also ich kenne das so, dass beim Radio fest montiert ein umwickelter Kabelstrang rauskommt (etwas weniger als einen halben Meter lang), und daran der Stecker, der nur in das externe längliche Gehäuse rein passt. Die Becker Mexico hatten früher ja einen mechanischen Sendersuchlauf. Das hat Platz gebraucht, und zusammen mit dem Kassettenlaufwerk war dann nicht mehr genug Platz für die Endstufe.