

Manschette Stossdämpfer Niveauregulierung austauschen?

Post by "RoryW123" of Apr 4th 2019, 9:35 am

[Quote from VDH0815](#)

@Uli: was mir im Hinblick auf die Manschetten noch durch den Kopf gegangen ist: das VW Teil ist ja für eine Lenkung die (meist) nur langsam bewegt wird. Der Dämpfer wird teilweise sehr schnell bewegt. Gibt das ggf. Probleme mit dem Luftaustausch?

Hallo Hagen,
ich hab gerade geschaut: ganz unten sind 4 Löcher mit jeweils ca. 5 mm Durchmesser. Die müsste man wohl in die Ersatzfaltenbälge stanzen.

Gruß, Rory