

W108 280S Automatikgetriebe (Typ K4C 025) streikt im 4. Gang

Post by "Obelix" of May 6th 2019, 8:52 pm

...stimmt denn der Ölstand überhaupt ? hört sich nach zu wenig Öl an !

Gruß
Christian