

W108 280S Automatikgetriebe (Typ K4C 025) streikt im 4. Gang

Post by "Bluestar" of May 6th 2019, 8:58 pm

[Quote from Obelix](#)

...stimmt denn der Ölstand überhaupt ? hört sich nach zu wenig Öl an !

Gruß
Christian

Servus Christian,

wie geschrieben, der Ölstand war erst minimal über MAX (betriebswarm, P-Stellung). Testweise habe ich ihn dann auf Mitte MAX-MIN abgesenkt.

Gruß,

Dave