

Unterdruckpumpe und/oder Bremskraftverstärker im OM621.912

Post by "LauraLoewel" of May 12th 2019, 12:20 am

Ja danke Simon, so werd ich's machen.

Frage bleibt nur: wie genau muss der hub stehen dass es die neue nicht wieder zerschießt?