

Unterdruckpumpe und/oder Bremskraftverstärker im OM621.912

Post by "Mathieu" of May 12th 2019, 9:28 am

Hallo Laura,

Ich denke die Vorspannung ist nur noetig weil sonst das Membran bei hoherer Hub gespannt wird und eher reisst.

Ich habe mir dafuer einen kleinen Holzklotz auf der Werkbank gelegt und die Pumpe darueber gelegt und nieder-festgeschraubt auf der Werkbank. Danach ist es einfach alles zu montieren und festzuschrauben.



Ich habe auch die Rollager erneuert aber wenn gut ist dies Wahrscheinlich nicht noetig.



Gruesse Mathieu