

# **Unterdruckpumpe und/oder Bremskraftverstärker im OM621.912**

**Post by "LauraLoewel" of May 12th 2019, 2:25 pm**

Ja Gerd, das ist ein paar Seiten davor, weil bei dem Kapitel zur Unterdruckpumpe selbst keine detailliertere Anleitung zum Einbau steht. Und die Unterdruckpumpe abzubauen ist ja einer der Schritte beim Ausbau des spritzverstellers.

Meine Frage ist einfach: wieso hat es die Pumpe beim ersten „Versuch“ zerlegt? Hub war unten, trotzdem kaputt gegangen. Und darauf finde ich einfach keine Antwort...

Gute Idee, dann schau ich mal nach einem Stammtisch in der Nähe!