

w115 220: Problem beim Einbau 123ignition Verteiler

Post by "RainerP" of Jun 27th 2019, 8:26 am

Morgen zusammen,

Umstöpseln mag so oder so angesagt sein, da die Originalverteilerkappe nicht notwendigerweise auch auf die 123 passt oder umgekehrt.

Generell ist der Einbau und Grundeinstellung recht simpel, wenn man der Anleitung folgt. Wie der Verteilerfinger zum Antrieb steht im Vergleich zum Originalverteiler ist erstmal nicht relevant.

Habt ihr den ZZP statisch mittels der LED Anzeige voreingestellt? Damit müsste der Motor eigentlich schon halbwegs laufen.

Wenn alle Zündkabel versetzt aufgesteckt wären, würde der Motor m. E. garnicht mehr laufen.

Auch mal die Masseverbindung vom 123 Gehäuse zum Motorblock prüfen.

Grüsse,

Rainer