

w115 220: Problem beim Einbau 123ignition Verteiler

Post by "RainerP" of Jun 27th 2019, 11:51 am

meine 123 liegt leider einige km entfernt. Sonst könnte ich mal überprüfen, ob die sich auch vom Originalverteiler unterscheidet.