

722.6 Automatik schaltet nicht mehr

Post by "Denis_Otte" of Aug 26th 2019, 7:40 pm

Yup, genau das habe ich gemacht, der neue Stecker irgendwie nicht ganz passte. Also sind nur die Dichtungen neu, der Stecker ist der alte.