

Automatikgetriebe 722.1 (722.108) aus W115 240D schaltet ruckartig

Post by "Tommes" of Aug 31st 2019, 8:59 pm

Hi Hagen,

Wenn das stimmt, dass Automaten bei mehr Gas später schalten, dann bedeutend das im Gegenzug, dass es bei weniger Gas früher schaltet.

Somit hätte Hawa also mit seinem Tipp recht.

Dann muss ich wohl doch verlängern.

Blöd ist halt, dass wenn ich das Gestänge verlängerte, dass dann ohne Gas zu geben, schon der Hebel am Getriebe vom Gestänge einwenig gedrückt wird.

Vg

Tommes

PS: Ohne Abgaskrümmmer würde das klappen, aber ohne Ansaugkrümmmer wird schon schwerer

