

Strich8 240D Bj. 1975 qualmt beim Beschleunigen (Ich verzweifle)

Post by "Porfirio Rubirosa" of Sep 11th 2019, 12:52 pm

Tommes,

- Handelt es sich um den blauen /8?
- Der kommt wohl aus USA?
- Mein Pontone kommt auch aus USA, und die Einspritzpumpe hatte eine veränderte nicht-standard Einstellung, abgestimmt auf den in USA angebotenen Kraftstoff.
- Vielleicht ist das beim Diesel auch so oder ähnlich, unterschiedliche Einstellung bei D und US-Einspritzpumpen?
- Könnte es evtl. sein, dass die Einspritzpumpe verschleißbedingt im Vollastbereich 'eingelaufen' oder anderweitig dejustiert ist?

Sorry, wahrscheinlich alles nicht so relevant.

Wenn moderne Vertreterdiesel richtig Stoff geben, dann rußen manche auch wie nichts gutes, ich denke dabei immer an chiptuning.

Gruß - Christoph