

4-gang Automatik W108 280SE Schaltet nicht in den 2-4 Gang

Post by "Wuff_6.3" of Sep 13th 2019, 12:02 am

Mach am besten zu der Pumpe ein neues Thema auf. Und denk daran, 90% der Vergaser/Einspritzprobleme kommen von der Zündung 😊

Sehr wichtig ist übrigens auch eine exakte Einstellung des Gasgestänges, sonst ruckelns schnell mal. Da gehts um Millimeter.