

# **Spiel der achse für den Verteiler akzeptiert**

**Post by "HaWa" of Sep 17th 2019, 11:56 pm**

Hallo Thomas,

normalerweise steckt im Antriebszahnrad eine Feder welche diese bei in korrekter Höhe geklemmten Verteiler herunterdrückt.

Da würde der Mitnehmer dann bei 5mm nicht mehr greifen.

Gruß HaWA