

Frage KE Diagnosedose und Tastverhältnis.

Post by "Insulaner" of Oct 10th 2019, 10:21 am

Hallo Tom,

hatte ich auch gedacht. Drosselklappe und die Umlenkmechanik davor wo der Tempomataktuator verbunden ist haben je zwei INA Nadellager drin. Kaum zu glauben...

Viele Grüße,

Hagen

.