

W116 Wassereinbruch Kofferraum

Post by "Insulaner" of Nov 22nd 2019, 2:57 am

Hallo Gregor,

die üblichen Verdächtigen sind Kofferraumdichtung, Heckscheibendichtung, Radioantenne, Heckleuchten und ggf. Gumminippel an den Abläufen. Eventuell Abläufe Schiebedach (weiß nicht wie das beim Typ 116 gemacht ist).

Am einfachsten mit einer Lampe in den Kofferraum legen, Klappe zu und ein Helfer spritzt das Auto mit einem Gartenschlauch ab. Manchmal sind die Tropfspuren auch am Lack innen erkennbar.

Viele Grüße,

Hagen

.