

# Lüfter scheppert

Post by "antonius" of Dec 5th 2019, 6:44 pm

[Quote from 300SEL/6.3](#)

Schepperts am Kühlernetz oder unten am Wasserkasten? Wenn am Wasserkasten sind es meist die Motorlager, am Netz könnte auch der Kühler selbst unten nach hinten gerutscht sein. Falsche Wapu geht kaum, da auch die längste reinpasst und die Lüfterkupplung hat eigentlich immer etwas Kippspiel. Wenn diese Längsspiel hat dann schnellstmöglich auswechseln. Defekte Wapu ist eigentlich auch nicht vorstellbar da diese eigentlich immer erst leckt bevor Spiel auftritt.

LG Theo

Hallo Theo, am Kühler konnten wir keine Schleifspuren feststellen. Mein Meister meint, das Geräusch käme durch das kaputte Lager der WaPu. Er konnte aber den Lüfter etwas Richtung Kühler ziehen. Und wie gesagt, es lag auch eine ordentliche Pfütze vorne unter dem Auto.

BG Ralf