

# Ponton Zündung, auf der Suche nach Störungen

Post by "HaWa" of Dec 10th 2019, 9:03 am

Hallo Hajo,

das meinte ich mit "Durchführung Klemme 1 am Gussverteiler"

Allerdings vermutete ich eher negative Kontaktprobleme.

Gruß HaWA