

W180/220S Becker Mexico

Post by "RoterBaron" of Mar 7th 2020, 3:09 pm

Hallo,

sollte ich entsören müssen habe ich mich bzgl. der alten Entstörkondensatoren für folgenden Ersatzmodelle entschieden:

Beru SK211 3 uF
E-RH3044 3,3 uF , 450V, bis 105°C

Beru SK215 3 uF,

Wima MKP 4 3,3 uF 10% 250V, bis 100°C

und für die 0,5 uF Varianten:
BERU SK210 und BERU SK219
Yageo SE160M0R47B2F-0511, 0,47 uF, 160V, bis 105°C

Ich werde gegebenenfalls berichten, wie die Dinger halten oder mir um die Ohren fliegen.

Michael